



FORD Fiesta, Ka, Puma du 01/2000 au 02/2000

Allumage prématuré du témoin de liquide de frein

Si le témoin de liquide de frein s'allume prématurément bien que les disques, les plaquettes et les mâchoires de frein soient en bon état, cela peut être dû à un raccord vissé non étanche entre les flexibles de frein arrière et les cylindres de roue.

Pour remédier au problème, procéder comme suit :

- Soulever le véhicule.
- Vérifier si du liquide de frein fuit par le raccord vissé unissant le flexible de frein et le cylindre de roue.
- En présence d'une fuite, resserrer le raccord vissé au couple de serrage indiqué : 21,5 Nm pour les Fiesta/Puma, 17,5 Nm pour les Ka. Nettoyer soigneusement les raccordements.
- Pour tester le résultat, reposer le véhicule puis démarrer le moteur. Pendant deux minutes, appuyer avec une force constante sur la pédale de frein.
- Soulever le véhicule puis vérifier à nouveau si le liquide de frein fuit par les raccords vissés. Si cela est le cas, remplacer le flexible de frein et le cylindre de roue.