



FORD Mondeo III **du 10/2001 au 04/2002,**

moteur : 2,0 TDCi

FORD Focus

du 05/2001 au 04/2002,

moteur: 1.8 TDCi

Le moteur ne démarre pas / a un fonctionnement irrégulier.

Le voyant de préchauffage clignote

Problème :

Le moteur ne démarre plus / a un fonctionnement irrégulier et le voyant de préchauffage clignote.

Cause :

La pompe haute pression diesel peut être en cause. En raison d'une usure excessive de la bague à cames et des galets, la pression nécessaire ne peut plus se faire correctement dans le circuit de carburant. Des particules métalliques issues de l'usure peuvent pénétrer dans le système d'injection et provoquer le dysfonctionnement des injecteurs.

Résolution du problème :

Après la mise en place d'une pompe haute pression modifiée, remplacer également les injecteurs. Les véhicules qui ont été produits à partir d'avril 2002 disposent déjà d'une pompe haute pression modifiée.

Nota : Lors de la réparation du circuit de carburant, veiller à faire disparaître toutes les impuretés du circuit.