



FORD Mondeo du 05/95 au 04/98

Dysfonctionnement du moteur du pulseur de chauffage (commutateur en position 1, 2 ou 3), et/ou une odeur de plastique fondu au niveau des pieds du passager avant

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, ce problème peut être dû à un contact électrique défectueux au niveau de la résistance du moteur du pulseur de chauffage.

Pour remédier à ce problème, procéder comme suit :

1. Déposer le moteur du pulseur de chauffage ainsi que la résistance de ce moteur, situés sous le tableau de bord au niveau des pieds du passager avant.
2. Déposer l'interrupteur de ce moteur situé à l'arrière du tableau de bord (partie centrale).
3. Refaire toute la connectique avec une nouvelle prise, entre l'interrupteur et la résistance.
4. Remonter les composants dans l'ordre inverse.
5. Vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble.

Info Véhicule