



FORD Transit du 10/96 au 02/98 avec moteur diesel 2,5 l

Allumage du témoin de présence d'eau dans le filtre à carburant et/ou fusible n° 7 grillé

Si le témoin de présence d'eau dans le filtre à carburant s'allume, bien que l'eau ait été purgée du filtre à carburant, et/ou si le fusible n° 7 grille de façon intempestive, ceci peut provenir d'un court-circuit dans le fil du témoin.

Dans ce cas, contrôler si le fil du témoin est endommagé au niveau du fil d'alimentation du démarreur.

Pour remédier à ce défaut, remettre le fil en état puis l'attacher avec un serre-câble pour qu'il ne s'abîme à nouveau.