



MERCEDES BENZ W 210 avec les moteurs 602.982, 604.91, 606.9, 611.9

MERCEDES BENZ W 202 avec les moteurs 604.91, 611.96

MERCEDES BENZ W 140 avec le moteur 606.9

Code défaut 1482 (étage final de préchauffage défectueux) dans la mémoire des défauts

Problème :

Enregistrement du code défaut ci-dessus dans la mémoire des défauts.

Cause :

La liaison câblée entre l'étage final de préchauffage et le calculateur moteur peut être en cause.

Il faut donc vérifier la présence d'un éventuel mauvais contact, d'une interruption, d'un court-circuit à la masse ou d'un court-circuit au plus du câble (signal, masse et tension d'alimentation).

Info Véhicule

Résolution du problème :

Si la liaison câblée est ok, contrôler l'étage final de préchauffage et le remplacer le cas échéant.

