



OPEL Movano de 2000 à 2002

Moteur 1,9 DI (F9Q)

Le moteur perd de sa puissance, le témoin s'allume.

Problème :

Le moteur perd de sa puissance, le témoin du moteur s'allume.

Cause :

Le problème peut être lié à un mauvais réglage de la pompe d'injection.

Résolution du problème :

Régler de nouveau la pompe d'injection à l'aide d'un comparateur.

Valeur de réglage : 0,32 +/- 0,02 mm

Pour détecter d'autres sources éventuelles de défaut, il est conseillé de lire l'enregistrement des codes défauts et de contrôler le système d'injection de carburant du véhicule.

