



## **OPEL Vectra B jusqu'en 1996**

### **L'éclairage intérieur reste constamment allumé**

Si l'éclairage intérieur des véhicules mentionnés ci-dessus reste constamment allumé, ce défaut peut avoir la cause suivante.

Le fil de la lampe de lecture arrière droite a pu être endommagé par la vis de fixation du pare-soleil avant droit.

Pour remédier au problème, réparer le fil endommagé puis modifier son itinéraire de façon à ce que la vis de fixation ne l'endommage pas à nouveau.



Vis de fixation