



SAAB 9-5 **avec moteur B205E (150 PS) ou** **B235E (170 PS)**

Longue durée de démarrage du moteur

Problème :

Le moteur met longtemps à démarrer.

Cause :

Les bougies d'allumage peuvent être en cause.

Résolution du problème :

Remplacer les bougies par le type suivant : BCPR6ES.

Ce type de bougies raccourcit la durée de démarrage du moteur.