



SKODA Fabia (6Y) de 1999 à 2006

Résistance série du pulseur / Odeurs nauséabondes dans l'habitacle

Problème et cause :

En cas de remplacement de la résistance série du pulseur d'habitacle, veiller à remonter la résistance exactement dans la même position que celle avant démontage.

En cas de montage non conforme, il peut y avoir contact entre la résistance et le filtre habitacle. En raison de la chaleur importante dégagée par la résistance, le cadre-support du filtre habitacle ou le filtre peut commencer à se carboniser (voir fig.). Ceci provoque des odeurs nauséabondes dans l'habitacle. Le risque d'incendie n'est pas non plus à exclure.

Nota :

Tenir impérativement compte de cette Info Véhicule pour toutes opérations de montage/démontage relatives à la résistance série du pulseur ou au filtre habitacle.

