



MCC Smart Fortwo, Cabrio, City 1998 - 2003

La trappe à carburant ne s'ouvre pas

Problème :

La trappe à carburant ne s'ouvre pas et du coup, il n'est plus possible de remplir le réservoir du véhicule.

Cause :

Un commutateur magnétique bloqué peut être en cause. Le blocage du commutateur magnétique est dû à un graissage insuffisant en production.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Déposer le feu arrière droit.
- Déposer l'isolation acoustique jusqu'à ce que le commutateur magnétique de déverrouillage de la trappe à carburant soit visible.
- Tirer la tige de déverrouillage vers l'arrière jusqu'à ce que la trappe à carburant soit ouverte.
- Graisser et essayer de refaire fonctionner le mécanisme de déverrouillage.

Si un bon fonctionnement n'est pas garanti, remplacer le commutateur magnétique.

Info Véhicule

