



VW Lupo

Le moteur ne démarre pas.

Problème :

Le moteur ne démarre pas.

Cause :

Un contacteur d'allumage défectueux peut être en cause. Le moteur ne peut pas être démarré en raison de problèmes de contact entre les bornes 15 et 50 ou d'un mauvais engagement du connecteur.

Résolution du problème :

Remplacer le contacteur d'allumage par un nouveau modèle. Depuis février 2001, des contacteurs d'allumage améliorés ont été engagés en production.