



VW

Sharan

Tous modèles de 1995 à 2000

Le ventilateur d'habitacle fonctionne par intermittence

Problème :

Le ventilateur d'habitacle fonctionne par intermittence.

Cause :

Le régulateur de ventilateur (comprenant plusieurs résistances) peut être en cause. Le pulseur d'habitacle ne fonctionne qu'à la vitesse maxi ou ne fonctionne pas du tout.

Résolution du problème :

En premier lieu, lire la mémoire des défauts. Si le défaut "Moteur de ventilateur défectueux" est affiché, procéder comme suit :

- Démonter la boîte à gants.
- Contrôler le fonctionnement du moteur de ventilateur et l'alimentation en tension du régulateur de ventilateur.
- Si, en testant les différentes positions du pulseur, on mesure à chaque fois des valeurs différentes ou que la tension s'effondre complètement par moments, cela signifie que le régulateur de ventilateur est défectueux.
- Le régulateur de ventilateur (résistance) se trouve juste à côté du moteur de ventilateur et possède un capuchon rouge. Remplacer ce régulateur par un régulateur neuf.
- Contrôler ensuite le bon fonctionnement du pulseur d'habitacle.



- Remonter les pièces déposées dans l'ordre inverse.
- Effacer la mémoire des défauts.