



## **VW**

### **Passat 3B, Golf IV, New Beetle**

### **avec intérieur cuir**

#### **Mauvais fonctionnement du chauffage de siège.**

##### **Problème :**

Le chauffage du siège est insuffisant dans les positions de commutateur 1 à 4 et il est trop élevé en position 5.

##### **Cause :**

Le commutateur de chauffage de siège peut être en cause. Ce commutateur a été adapté en 2001 aux véhicules avec intérieur cuir. Mais la température obtenue ne satisfait pas les exigences de l'occupant.

##### **Résolution du problème :**

Pour améliorer le réglage de la température, monter les commutateurs de chauffage de siège destinés aux sièges tissu.