



AUDI A2, A4, A6, TT **Dysfonctionnement de la serrure** **électrique de porte**

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, le dysfonctionnement de la serrure électrique de porte peut être du à une infiltration d'eau.

Si de l'eau pénètre jusqu'au faisceau de câbles, cela peut entraîner un dysfonctionnement de la serrure électrique de porte, provoquant toute une série de dysfonctionnements ayant les symptômes suivants :

- Le témoin lumineux « porte ouverte » apparaît au tableau de bord malgré la fermeture de la porte.
- L'éclairage intérieur ne fonctionne pas à cause d'une commande d'activation défectueuse.
- Le moteur de verrouillage / déverrouillage ne fonctionne pas.
- Les vitres s'ouvrent de façon spontanée, sans aucun actionnement du lève-vitre.

Pour résoudre le problème, remplacer la serrure de porte.
Les serrures de porte de dernière génération sont équipées d'un nouveau circuit imprimé et ont une meilleure étanchéité.