



## **FIAT Stilo** **A partir de 2000** **Tous les modèles avec moteur 1.6 16V**

### **Problèmes de fonctionnement du moteur pendant la phase d'échauffement.**

#### Problème:

Des problèmes de fonctionnement du moteur surviennent pendant la phase d'échauffement et ils cessent dès que la température de fonctionnement est atteinte.

#### Cause:

Le calculateur moteur peut être en cause. Les symptômes perçus peuvent laisser supposer que le capteur MAP (pression d'admission) est défectueux. Si l'examen du capteur MAP ne laisse apparaître aucun défaut et que par ailleurs, aucun défaut n'est enregistré dans la mémoire des défauts, un logiciel non conforme dans le calculateur moteur peut être en cause.

#### Résolution du problème:

Effectuer une mise à jour du logiciel afin que le calculateur moteur soit à l'indice le plus récent.