



FORD Focus jusqu'au 10/1999 Mondeo jusqu'au 11/1998 Cougar jusqu'au 07/1998 Tous les véhicules avec système d'avertissement supplémentaire

**Les plafonniers ou lampes de seuil
de porte restent allumés,
dysfonctionnement de l'alarme
antivol.**

Problème :

Les plafonniers ou les lampes de seuil de porte restent allumés après la fermeture de la porte.

Dans le cas où le système d'alarme antivol n'est pas activé ou présente un dysfonctionnement.

Cause :

Le contacteur de portière peut être en cause. Celui-ci se trouve dans la gâche sur le pied central ou arrière.

Résolution du problème :

Remplacer intégralement le contacteur de portière, y compris la gâche. Procéder comme suit :

- Repérer la position de montage de la gâche.
Démonter la gâche (attention : pour éviter qu'elle glisse, bloquer la platine de la gâche avec une vis).
- Mettre en place une nouvelle gâche. Ajuster la gâche et serrer légèrement les vis. Fermer la porte et contrôler la position de montage.
- Serrer les vis de la gâche à un couple de 31 Nm.