



HONDA Accord A partir de 2001

Tous modèles avec commande arbre à cames variable

Le voyant moteur s'allume, un code défaut est enregistré

Problème:

Le voyant moteur s'allume et le code défaut P1259 (dysfonctionnement système commande arbre à cames variable) est enregistré dans la mémoire de défauts.

Cause:

Un niveau d'huile trop bas peut être en cause. La commande arbre à cames variable est fonction de la pression de l'huile moteur. Si le niveau ou la pression d'huile sont trop bas, le système ne fonctionne pas correctement et le défaut ci-dessus mentionné est enregistré.

Résolution du problème:

Vérifier le niveau et/ou la pression d'huile avant de procéder à une recherche de défauts longue dans le système commande arbre à cames variable.