



OPEL

Tous modèles à essence

Code défaut 31 dans la mémoire des défauts du calculateur moteur.

L'enregistrement du code défaut "31 – Pas de signal régime moteur" dans la mémoire des défauts de ce type de véhicule ne signifie pas obligatoirement qu'il y a un défaut dans le système. Comme le calculateur exploite les valeurs en cours, le signal régime n'apparaît pas à la mise du contact. Dès que le moteur tourne et si le système fonctionne correctement, le défaut disparaît automatiquement de la mémoire des défauts. Lors du diagnostic et en tout état de cause, relire la mémoire des défauts lorsque le moteur tourne, pour s'assurer que le capteur de vilebrequin émet un signal exempt de tout défaut et que le code défaut "31" a bien été effacé de la mémoire des défauts.