



OPEL Vivaro de 2001 à 2004

Calculateur d'électronique de carrosserie défectueux

Les symptômes suivants peuvent révéler le dysfonctionnement du calculateur mentionné ci-dessus:

- La lunette arrière chauffante ainsi que le rétroviseur chauffant ne peuvent pas s'éteindre, c'est-à-dire que la batterie se décharge.
- Le voyant du dispositif antidémarrage ne s'éteint pas et le véhicule ne démarre pas. La batterie doit être déconnectée et reconnectée. Ce n'est qu'après cela qu'il est possible de démarrer.

L'utilisation permanente du système de chauffage de la lunette arrière et du rétroviseur extérieur peut endommager le relais de commande moteur K18 et le relais de la lunette arrière chauffante K3. En cas de réclamation, ces relais doivent toujours être contrôlés et, le cas échéant, remplacés. Mais en règle générale, tous les composants qui communiquent avec le calculateur de l'électronique carrosserie peuvent présenter des dysfonctionnements. Dans ce cas, un nouveau calculateur doit être installé. Le calculateur porte une étiquette autocollante blanche avec les références fournisseur.

	Ancienne référence	Nouvelle référence	Référence Opel
N1	91 168 139	93 853 271	44 15 608
N2	91 168 140	93 853 272	44 15 609
N3	91 168 141	93 853 273	44 15 610

Info Véhicule



N1 = Véhicules sans verrouillage centralisé

N2 = Véhicules avec verrouillage centralisé

N3 = Véhicules avec verrouillage centralisé et alarme auto.