



OPEL

Zafira A

Année modèle : 2000 à 2005

Jauge à carburant imprécise

Si ces véhicules font l'objet de réclamations selon lesquelles la jauge de carburant n'indique pas « plein » (4/4) [mais seulement env. « 3/4 »] bien que le réservoir soit plein, il est possible que cela soit imputable à une unité de pompe à carburant mal orientée dans le réservoir de carburant.

Cause :

L'unité de transport du carburant / pot de remous du transmetteur de niveau de remplissage peut être mal montée ou n'être pas enclenchée correctement.

Dans ce cas, contrôler l'orientation de l'unité de pompe à carburant et les connexions/les raccords à travers l'orifice de service du réservoir à carburant et si nécessaire corriger (appuyer fort sur le pot de remous vers le bas / l'enclencher).

