



SAAB 9-3

à partir de 1998, avec moteur diesel

Le code défaut P1220 est enregistré dans le calculateur et le voyant moteur s'allume.

Problème :

Le code défaut 1220 est enregistré dans le calculateur et/ou le voyant moteur s'allume.

Cause :

Une alimentation insuffisante en carburant peut être en cause. La description de défaut associée au code défaut P1220 indique la pompe à gasoil.

Résolution du problème :

Avant de remplacer la pompe à carburant, contrôler obligatoirement le filtre à carburant ainsi que les conduits d'aspiration et de retour, car le code défaut P1220 est également affiché lorsque le filtre à carburant ou les canalisations sont colmatés / endommagés.

Examiner soigneusement ces composants afin de déterminer l'origine du défaut et d'éviter de remplacer inutilement la pompe à carburant.