



VOLVO

C 70, VIN J jusqu'à 000690

S 70, VIN 1 jusqu'à 489614

S 70, VIN 2 jusqu'à 489481

S 70, VIN 3 jusqu'à 484419

V 70, VIN 2 jusqu'à 434250

Allumage du voyant moteur

Problème :

Le voyant moteur s'allume.

Le code défaut P0104 "débitmètre d'air, interruption temporaire du circuit" est également enregistré.

Cause :

Une mauvaise connexion au niveau du débitmètre d'air peut être en cause. Un mauvais contact entre le connecteur multiple et le débitmètre d'air génère ce défaut.

Résolution du problème :

Nettoyer les contacts et les réajuster avec précaution avec un petit tournevis de manière à assurer une connexion sûre. Veiller également à ce que le faisceau du débitmètre d'air ne puisse reposer sur aucun autre composant du compartiment moteur. Les vibrations au niveau de la connexion pourraient alors faire réapparaître le même défaut. Pour terminer, effacer la mémoire des défauts et contrôler le bon fonctionnement du système.