



VW Passat 2001 (3B..)

Déclenchement intempestif de l'alarme.

Problème :

L'avertisseur d'alarme se déclenche de façon sporadique.

Cause :

L'avertisseur d'alarme (Avertisseur de secours) peut être en cause. Une corrosion due à l'eau qui pénètre dans l'avertisseur d'alarme ou les connecteurs provoquent ce défaut.

Résolution du problème :

Procéder comme suit:

Lire la mémoire des défauts du calculateur confort. Si le défaut "aucune communication avec l'avertisseur de secours" est enregistré et si le message " Dernière alerte alarme de l'avertisseur de secours" figurent dans le bloc valeurs de mesure, changer la sirène et contrôler le bon contact des connecteurs. Les nouvelles sirènes d'alarme sont plus étanches et sont identifiées par un point jaune.

Nota :

Si les défauts ci-dessus ne sont pas enregistrés dans le calculateur confort, l'avertisseur d'alarme n'est pas en cause.