



VW Passat construites en 1996

Défaillance de l'afficheur multifonctions

Défaillance de l'afficheur multifonctions due à un dysfonctionnement du régulateur de tension.

Une température extérieure basse peut provoquer par intermittence des dysfonctionnements du régulateur de tension dans le tableau de bord.

Ceci a pour conséquence d'effacer l'horloge, le compteur kilométrique journalier, et la mémoire de l'afficheur multifonctions.

Un zéro apparaît à l'afficheur.

Dans ce cas, remplacer l'ensemble de l'afficheur multifonctions.