



FIAT **Punto II (type 188)**

Condensation dans le projecteur

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, une mauvaise ventilation à l'intérieur du projecteur peut provoquer de la condensation.

Cela se remarque par de la condensation qui s'accumule à l'intérieur du projecteur pour ensuite s'écouler sous forme de gouttelettes d'eau le long de la glace.

Dans ce cas, remplacer sur les deux projecteurs les couvercles de lampes ainsi que les broches de fixation.

Il existe deux kits de transformation (avec et sans anti-brouillard), qui contiennent un couvercle avec des trous d'aération et des broches de fixations adaptées.

Avant le montage, retirer toute trace de condensation à l'aide d'un sèche-cheveux. Lors du montage des nouveaux couvercles, faire attention à ce que les trous d'aération soient vers le bas.

