



MERCEDES

Type : 220 + 215

Année modèle : 2000 + 2001

Avec projecteurs Xénon ou Bi-Xénon

Message d'erreur dans le combiné – "Vérifier feu de croisement gauche/droit"

Problème :

Des messages d'erreur comme : "Vérifier lampe Gauche feu de croisement, Vérifier lampe Droite feu de croisement", peuvent apparaître dans le combiné alors que le feu de croisement fonctionne. Les véhicules concernés sont ceux de l'année modèle 01/06/2000.

Résolution du problème :

Si le défaut B1630 est enregistré dans le calculateur (SAM) et que le feu de croisement fonctionne, il faut tout d'abord lire la référence et la version du logiciel du calculateur.

Le logiciel de l'unité SAM de gauche (feu de croisement droit) est OK avec la référence A0295450432 et à partir de la version logicielle SW14/01.

Le logiciel de l'unité SAM de droite (feu de croisement gauche) est OK avec la référence A0315451732 et à partir de la version logicielle SW20/01.

Il peut être nécessaire de remplacer un calculateur différent ou ayant une version logicielle plus ancienne.

Info véhicule

