




VOLVO S70 / V70 / C70

Vibration des projecteurs

Les projecteurs peuvent subir des vibrations en raison de secousses causées par des inégalités de la chaussée ou par des vitesses élevées.

Types et numéros de production éventuellement concernés :

- S70 avec code usine 1 (11ème position du n° de châssis)
à partir du n° de production 409466 (12ème à 17ème position du n° de châssis)
- S70 avec code usine 2 (11ème position du n° de châssis)
à partir du n° de production 408556 (12ème à 17ème position du n° de châssis)
- S70 avec code usine 3 (11ème position du n° de châssis)
à partir du n° de production 422325 (12ème à 17ème position du n° de châssis)
- V70 avec code usine 2 (11ème position du n° de châssis)
à partir du n° de production 342001 (12ème à 17ème position du n° de châssis)
- V70 avec code usine 3 (11ème position du n° de châssis)
à partir du n° de production 356958 (12ème à 17ème position du n° de châssis)
- C70 code usine J (11ème position du n° de châssis)
à partir du n° de production 000339 (12ème à 17ème position du n° de châssis)



Afin de remédier au problème, une fixation supplémentaire (schéma, pos. A), disponible auprès des concessionnaires, est montée sur chaque projecteur.

Info Véhicule

