



BMW **serie 3 (E36)** **serie 5 (E39)** **serie 7 (E38)** **con i motori M41 e M51**

Il motore si avvia con difficoltà

Se viene segnalato questo inconveniente, la causa potrebbe essere la pompa carburante nel serbatoio.

Può accadere inoltre che il cliente lamenti una diminuzione della potenza.

Se il veicolo funziona esclusivamente con Biodiesel, la vita utile della pompa carburante rischia di ridursi fortemente (da ca. 5000 ore a ca. 300-400 ore) per via dell'usura eccessiva delle spazzole.

In questo caso sostituire la pompa carburante.