



BMW

Tutti i modelli con motore a benzina fino alla data di costruzione 11/2002

Mancate accensioni e perdita di potenza del motore; accensione della spia motore.

Se su questi veicoli viene segnalato che si verificano mancate accensioni e perdite di potenza del motore e che si accende la spia motore, è possibile che la bobina di accensione sia difettosa.

Sono interessati tutti i veicoli con bobine di accensione Bremi.

Per eliminare l'inconveniente, tutte le bobine di accensione con data di fabbricazione precedente al 11/2002 devono essere sostituite.

La data di fabbricazione è stampata in alto sulla bobina di accensione. Gli ultimi quattro numeri indicano la settimana e l'anno di fabbricazione.

