



Chrysler PT Cruiser

L'indicatore livello carburante non indica "pieno".

Se su questi veicoli viene segnalato che l'indicatore livello carburante non indica "pieno" anche con serbatoio effettivamente pieno, una possibile causa è l'unità pompa carburante difettosa o non correttamente orientata.

Prima di procedere alla soluzione del problema, è importante conoscere esattamente la data di produzione del veicolo.

La data di produzione è riportata sulla targhetta dati.

L'anno di produzione si ricava dal numero di telaio a 10 cifre (penultima lettera prima della sequenza a 6 numeri) e il mese di costruzione dalla combinazione di numeri dietro l'abbreviazione: MDH 1104XX.

La prima coppia di numeri indica il mese di costruzione, la seconda il giorno e la terza l'ora.

Sui veicoli costruiti prima del 04/11/2000 (Y nel numero telaio = data di costruzione 2000, (X, W.. = più vecchi, Z.. = più recenti) si deve sostituire e orientare nuovamente la pompa carburante.

Sui veicoli più recenti è sufficiente controllare l'orientamento ed eventualmente correggerlo.

L'orientamento avviene allineando il condotto carburante al contrassegno sul serbatoio (vedere la figura).

