



## **Ford**

### **Mondeo III**

**Data di costruzione : 10.2001 - 04.2002**

**Motore: 2,0 TDCi**

## **Focus**

**Data di costruzione: 05.2001 - 04.2002**

**Motore: 1,8 TDCi**

### **Il motore non si avvia / funziona in modo irregolare. La spia di preincandescenza lampeggia**

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore non si avvia/funziona in modo irregolare e che la spia di preincandescenza lampeggia, una possibile causa è un difetto nella pompa diesel ad alta pressione.

A causa dell'eccessiva usura dell'anello a camme e dei rulli, non si riesce più a creare la pressione necessaria nell'impianto di alimentazione carburante. I residui metallici possono penetrare nel sistema di iniezione con conseguente guasto degli iniettori.

Per rimediare a questo inconveniente oltre a montare una pompa ad alta pressione modificata, sostituire gli iniettori. I veicoli costruiti dall'aprile 2002 montano già una pompa ad alta pressione modificata.

Nota: Quando si ripara l'impianto di alimentazione carburante, assicurarsi di eliminare dall'impianto tutte le particelle di impurità.

