



## **Lancia Lybra** **Anno di costruzione da 2001 a 2005**

### **La spia airbag si accende**

L'origine di questo inconveniente può essere dovuto a problemi sui contatti.

Nella memoria guasti viene inoltre memorizzato un codice d'errore corrispondente a "Valore troppo alto/Circuito elettrico aperto".

In questo caso è necessario controllare le connessioni a spina di tutti gli airbag (airbag lato guida e lato passeggero e airbag per la testa su entrambi i lati).

È possibile che queste si siano staccate a causa delle vibrazioni e che abbiano provocato il suddetto inconveniente.

Procedere come segue:

- Smontare il vano portaoggetti per riuscire ad arrivare ai connettori multipolari gialli del fascio cavi dell'airbag.
- Bloccare il connettore multipolare e il fascio cavi degli airbag con fascette serracavi (v. fig. 1).
- I connettori multipolari degli airbag per la testa si trovano nella parte inferiore del montante C.
- Bloccare anche qui il connettore multipolare e il fascio cavi con le fascette serracavi (v. fig. 2).
- Rimontare le parti smontate nella sequenza contraria.
- Cancellare la memoria guasti.




Fig. 1




Fig. 2