



## **Mercedes Benz Classe C (W202)**

### **Malfunzionamento dell'indicatore del livello carburante**

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è un cavo elettrico usurato o interrotto.

Si tratta del cavo verso il trasduttore sinistro dell'indicazione carburante.

Il punto difettoso si trova nella zona della copertura inferiore del serbatoio.

Procedere come segue:

- Smontare la copertura sul trasduttore livello carburante sinistro e controllare il cavo.
- Se il cavo è danneggiato, smontare il sedile posteriore a panchetta.
- Liberare il cavo da sotto il tappeto allentando la fasciatura adesiva.
- Tagliare il cavo nel punto difettoso.
- Spelare le estremità del cavo per circa 10mm e collegarle con una giunzione a saldare CWT (numero d'ordine 8KW 744 888-003). Compensare il pezzo di cavo mancante serrando leggermente.
- Controllare che il passacavi in gomma sia posizionato correttamente nel passaggio cavi verso l'abitacolo e se necessario correggerlo.
- Fissare nuovamente il cavo con delle fasciature adesive.
- Rimontare il sedile posteriore a panchetta.