



VW

Lupo

Motore: 1.2 TDI (ANY, AYZ)

Il motore funziona a strappi / si spegne

Se su questi veicoli il motore si spegne e/o funziona a strappi, il problema può essere dovuto ad un intasamento del collegamento di depressione sul collettore di aspirazione dell'aria (figura).

Di solito nella memoria guasti viene memorizzato il codice di guasto 17965 o P1557 (regolazione della pressione di sovralimentazione).

In caso di reclamo, controllare mediante una pompa di depressione che il collegamento non sia ostruito. Se il collegamento è intasato sostituire tutto il condotto aria aspirata.

Non dimenticare di controllare anche il condotto tra il raccordo di collegamento e la valvola wastegate.

