



VW T4

Tutti i modelli con motore TDI 2.5 Data di costruzione fino a 12.2003

La spia dell'alternatore si accende

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere ricondotta a picchi di tensione.

Attivando/disattivando la pompa elettrica di ricircolo acqua possono verificarsi picchi di tensione eccessivi.

A causa di accoppiamenti capacitivi nel fascio cavi, questi picchi di tensione possono danneggiare in modo irreparabile il morsetto L del regolatore dell'alternatore.

In questo caso è necessario sostituire il regolatore dell'alternatore e la pompa elettrica di ricircolo acqua.

