



Audi A3

Tutte le varianti motore fino al Model Year 2002

Si accende la spia dell'airbag

Se su questi veicoli si accende la spia dell'airbag e nella memoria guasti vengono memorizzati diversi codici che informano di una resistenza del pretensionatore cintura troppo grande o troppo piccola, è necessario procedere come segue:

- Disinserire l'accensione
- Estrarre il connettore dalla cintura in questione e dalla centralina airbag, controllare il corpo connettore e i contatti
- Inserire nuovamente il connettore e verificarne il corretto bloccaggio
- Inserire l'accensione e avviare il motore
- Disinserire il motore e inserire nuovamente l'accensione
- Interrogare nuovamente la memoria guasti

Se il guasto si ripresenta, è necessario sostituire la cintura di sicurezza in questione. Quindi leggere nuovamente la memoria guasti.

Se il guasto è ancora presente, è evidente che deriva dalla centralina airbag e che questa deve essere sostituita.