



## **BMW Serie 3 (E 46) con memoria sedile**

**Limousine, Coupé da 09.99 – 09.2000**

**Touring da 06.99 – 09.2000**

**Cabrio da 12.99 – 09.2000**

### **Posizione di ritorno dello specchietto retrovisore esterno imprecisa**

Se viene segnalato il suddetto guasto una possibile causa è la centralina (memoria sedile).

Inserendo la retromarcia lo specchietto retrovisore lato passeggero si abbassa fino a che diventa visibile il cordolo di pietra. Inserendo la marcia in avanti lo specchietto ritorna nella posizione originaria. Su questi veicoli però può succedere che a causa di scostamenti meccanici nel funzionamento dello specchietto non sia possibile il riposizionamento preciso.

La posizione varia ad ogni nuovo processo di circa 2° verso l'alto. Solo azionando l'interruttore della posizione della memoria sedile lo specchietto ritorna nella posizione originaria.

In questo caso sostituire la centralina (memoria sedile) del lato passeggero. Per sostituire la centralina, smontare il pannello portiera.

