



Mercedes-Benz E 320 (W210)

Il veicolo si spegne e non si riavvia.

Nel caso in cui la vettura si dovesse arrestare durante la marcia e dovesse avere difficoltà a ripartire, è probabile che la causa possa dipendere dal tubo flessibile del condotto d'aspirazione dell'aria che si stacca dal misuratore di portata massa aria (debimetro, vedi figura 1).

Per eliminare l'inconveniente, fissare nuovamente il tubo flessibile d'aspirazione al misuratore di portata aria (figura 2). Come ulteriore verifica, rilevare la memoria guasti con un apparecchio diagnostico adatto e cancellare i codici di guasto memorizzati nella centralina di controllo e gestione motore.

Fig. 1



Misuratore di portata
massa d'aria (debimetro)

Tubo d'aspirazione
aria

Fig. 2