



## **Opel Corsa C Anno modello 2003 Con motori: Z10XEP, Z12XE, Z14XEP**

**Il motore funziona a strappi e non fornisce potenza. Memorizzazione dei codici di guasto P0100 o P0170.**

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore funziona a strappi, non fornisce potenza e che sono stati memorizzati i codici di guasto P0100 o P0170, una possibile causa è un misuratore di portata aria difettoso.

In questo caso è possibile che sia stato montato un misuratore di portata aria scambiato. Sui motori Z12XE sono stati montati i misuratori di portata aria per i motori Z10XEP e Z14XEP e viceversa.

In caso di reclamo, controllare il codice del misuratore di portata aria ed eventualmente sostituire quest'ultimo.

Sui misuratori di portata aria montati correttamente si devono leggere i seguenti codici:

Motore Z10XEP / Z14XEP = N. Bosch: 0 280 218 119

Motore Z12XE = N. Bosch: 0 280 218 031

