



Peugeot 806 Tutti i modelli con motore HDI (DW ...)

La spia motore si accende, batteria scarica, codice di guasto nella memoria guasti

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia motore si accende, che nella centralina motore viene memorizzato il codice di guasto P1641 o che la batteria è scarica, la causa potrebbe essere l'infiltrazione di acqua nella centralina motore.

A causa della mancanza di tenuta sul sensore giallo a 2 poli per la temperatura del liquido di raffreddamento, il liquido di raffreddamento penetra nel fascio cavi. Per via dell'effetto capillare, il liquido arriva fino alla centralina motore provocando i suddetti guasti.

Per eliminare il guasto, è necessario sostituire il fascio cavi interessato e la centralina motore.

Il connettore giallo del sensore della temperatura del liquido di raffreddamento non viene più collegato e sul fascio cavi al suo posto viene inserito un connettore cieco.