



Volvo

C 70, VIN J fino a 000690

S 70, VIN 1 fino a 489614

S 70, VIN 2 fino a 489481

S 70, VIN 3 fino a 484419

V 70, VIN 2 fino a 434250

V 70, VIN 3 fino a 428581

Accensione della spia motore

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è la connessione a spina sul misuratore di portata aria.

Inoltre viene memorizzato il codice di guasto P0104 "Misuratore portata aria - Temporanea interruzione elettrica".

Questo guasto è provocato da un cattivo contatto del connettore multipolare sul misuratore di portata aria.

In questo caso pulire i contatti e con cautela "ripassarli" con un cacciavite piccolo in modo da garantire un contatto sicuro.

Si deve inoltre fare attenzione a non posizionare il fascio cavi del misuratore portata aria su altri componenti presenti nel vano motore.

A causa delle vibrazioni la connessione a spina potrebbe provocare lo stesso guasto.

Infine cancellare la memoria guasti e controllare se il sistema funziona perfettamente.