



VW Passat Model Year 2001 (3B..)

Attivazione sporadica dell'allarme

Se su questi veicoli viene segnalato che l'avvisatore acustico si attiva sporadicamente, una causa possibile è l'avvisatore stesso (avvisatore di backup). La corrosione provocata dall'infiltrazione di acqua nell'avvisatore o nei connettori dà luogo al suddetto inconveniente.

Per eliminarlo, procedere come segue:

Leggere la memoria guasti della centralina Comfort. Se viene registrato il guasto "Assenza di comunicazione con l'avvisatore di backup" e nel blocco valori di misurazione appare il messaggio "Ultima fonte di allarme dell'avvisatore di backup", sostituire l'avvisatore acustico e controllare che i contatti del connettore siano corretti.

I nuovi avvisatori acustici di allarme hanno una migliore tenuta e sono riconoscibili da un punto giallo.

Nota:

Se i suddetti guasti non sono memorizzati nella centralina Comfort, la causa del guasto non è l'avvisatore acustico.