



Audi

A3

Data di costruzione: dal 1997 al 2003

Tutti i modelli

Illuminazione portellone posteriore non funzionante

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere un'infiltrazione di acqua nella serratura del portellone. Può essere inoltre segnalata l'accensione della spia portellone aperto nel cockpit. L'acqua arriva alla serratura del portellone attraverso la fessura o l'incrinatura del tubo flessibile dell'acqua nell'impianto lavalunotto. In questo caso sostituire il tubo flessibile e fissarlo con una graffa di fissaggio modificata. Se necessario, bloccare il tubo flessibile anche con fascette serracavi. Liberare il meccanismo di chiusura in modo che possa di nuovo muoversi liberamente e applicare del grasso spray. Controllare anche il contatto elettrico della serratura.