



Citroen C5

Data di costruzione da 2000 a 2004 Tutti i modelli

I proiettori rimangono accesi

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere una centralina carrozzeria (BSI) difettosa.

L'infiltrazione di acqua nella centralina provoca un cortocircuito.

Questo fa sì che il proiettore non si spenga neppure dopo aver spento il motore e con accensione disinserita.

In questo caso si deve sostituire la centralina situata sul lato guida, sotto il connettore diagnostico a 16 poli. Dopo il rimontaggio occorre ricodificare la centralina.

