



## **Opel Vectra-C** **Data di costruzione da 2003 a 2005** **Tutti i veicoli con AFL (fari adattativi)**

### **La spia delle luci si accende**

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere un modulo di potenza difettoso. È inoltre possibile che vengano memorizzati i codici di guasto B1461 e B1462.

Questo inconveniente si verifica principalmente se si transita su strade dissestate. È quindi opportuno chiedere al cliente se è questo il caso. Ai fini della diagnosi, questo guasto può anche essere riprodotto in modo relativamente semplice.

Cancellare la memoria guasti prima di transitare con il veicolo su una strada dissestata. Dopo breve tempo viene visualizzato il guasto. In questo caso si deve sostituire il modulo di potenza in questione sul proiettore. Poiché il modulo è montato in basso sul proiettore (v. fig.), si deve smontare il proiettore per la riparazione.

Dal n. telaio W0L0ZCF6851100331 viene montato un nuovo modulo.

