



FLITS-INFO

Lancia Ypsilon (843) Alle modellen tot VIN 3027759 Bouwjaar: 2003 - 2011

Trillingen en geluiden bij de achteras

Als de bovengenoemde storing wordt vastgesteld, kan deze met de kabelgeleidingen van de handremkabel in verband staan. Deze trillingen of geluiden doen zich voornamelijk voor op oneffen wegen.

Als de kabel te veel speling in de borgklemmen heeft, kan het gebeuren dat deze bij sterke onderstelbewegingen begint te klapperen.

In dat geval maakt u de kabel los uit de borgklemmen, vult u de tolerantiespeling op met een strook vilt en bevestigt u de kabel weer in de borgklemmen.

Daarnaast is het raadzaam om de borgklemmen met een kabelverbinder vast te zetten.

Als in het kader van deze maatregel beschadigde onderdelen worden opgemerkt, moeten deze worden vervangen.

