



FLITS-INFO

Opel Astra J Bouwjaar 2010 -2011 Alle modellen

Remlicht knippert Controlelampje elektrische parkeerrem brandt Foutcode C0277

Als er sprake is van de bovengenoemde fout in combinatie met foutcode C0277, kan dit te maken hebben met een defecte rempedaalpositiesensor. Er kunnen problemen met de ijking van de sensor optreden. Controleer de sensor in dit geval en vervang deze eventueel.

Aanwijzing

Vanaf het volgende carrosserienummer zijn door de autofabrikant al verbeterde sensoren ingebouwd:
W0LPD6ED6B8013601 fabriek: Ellesmere Port
W0LPE6EF2BG024146 fabriek: Gleiwitz
XUFPE6DC3B3000882 fabriek: St. Petersburg