



BMW

Alle modellen met benzinemotor tot bouwjaar 11-2002

Motor ontsteekt niet en verliest vermogen, motorcontrolelampje licht op.

Wanneer de motor van deze auto's niet ontsteekt, vermogen verliest en het motorcontrolelampje oplicht, is waarschijnlijk de bobine defect.

Het gaat hier om auto's met bobines van Bremi. Om dit probleem op te lossen, dient u alle bobines met een productiedatum voor 11-2002 te vervangen.

De productiedatum staat boven op de bobine. De vier laatste cijfers verwijzen naar de kalenderweek en het productiejaar.

