



BMW E31, E36, E38, E39

Contactslot kan zonder weerstand vrij worden doorgedraaid.

Wanneer bij deze auto's het contactslot met de autosleutel of een andere sleutel vrij kan worden doorgedraaid, zonder dat hierdoor de motor wordt gestart, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door een gebroken verbindingstuk in het contactslot. Het verbindingstuk in het contactslot is een breukveiligheid die bij gebruik van geweld breekt en het vrij doordraaien van de binnencilinder mogelijk maakt. Deze functie moet een mogelijke autodiefstal bemoeilijken. In dit geval kan het voertuig worden gestart door de originele autosleutel tot aan de aanslag in het contactslot te steken. Om het probleem op te lossen moet het defecte contactslot worden vervangen door een nieuw contactslot.

Flits-info

