



## **Citroën Saxo Bouwjaar van 1996 t/m 2003 Alle auto's**

### **Airbagcontrolelampje licht op**

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een hogere weerstand in de meervoudige contactdoos voor de gordelspanner van het SRS-systeem. Deze stekkers bevinden zich onder de voorstoelen. Ga in dit geval als volgt te werk:

- Zet het contact uit.
- Ontkoppel de massakabel van de accu en wacht 10 minuten tot de condensatoren zich hebben ontladen.
- Trek de stekkers los en verwijder stekkerhuls- en stekkerbehuizingen van de kabels.
- Strip de kabeluiteinden op een lengte van 10 mm.
- Verbind de kabeluiteinden met behulp van volledig geïsoleerde tussenstekkers (Hella artikelnr.: 8KW 732 579-003) met elkaar.
- Leg de kabels weer op hun plaats en bevestig ze.
- Sluit de accu aan.
- Wis het storingsgeheugen.
- Controleer of het airbagcontrolelampje uit is.